

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                          | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цель мероприятия                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| Отдел генерального директора, Абонентский отдел, 19, Слесарь аварийно-восстановительных работ    | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |
| Отдел генерального директора, Абонентский отдел, 19-1А, Слесарь аварийно-восстановительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31, Повар                                                | Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.                                                                                                                                   | Нормализация микроклимата             |                 |                                                                    |                      |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31, Повар                                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»                                                                                                        | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                        | рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31-1А, Повар                   | Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.                                                                                                                                   | Нормализация микроклимата                         |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31-1А, Повар                   | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31-2А, Повар                   | Соблюдать защиту организма от перегревания путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, а в случае необходимости и с поверхности верхних дыхательных путей; а также соблюдать рациональный питьевой режим.                                                                                                                                   | Нормализация микроклимата                         |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Столовая, 31-2А, Повар                   | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю | Провести регулировку вытяжной вентиляции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 35, Инженер-химик                                                                              |                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 36, Инженер-микробиолог | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 37, Инженер             | Провести регулировку вытяжной вентиляции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания       | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 38, Лаборант-химик      | Провести регулировку вытяжной вентиляции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания       | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю                                                                 | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 39, Лаборант химико-бактериологического анализа                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 40, Лаборант химического анализа | Провести регулировку вытяжной вентиляции, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 41, Пробоотборщик                | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод, Питьевой отдел, 41, Пробоотборщик                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Отдел генерального                                                                                                                              | Провести регулировку вытяжной вентиляции, использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Централизованная<br>лаборатория по<br>контролю<br>питьевых и<br>сточных вод,<br>Отдел<br>промышленных<br>вод,<br>42, Лаборант<br>химического<br>анализа         | органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | воздействия<br>химического<br>фактора                         |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория по<br>контролю<br>питьевых и<br>сточных вод,<br>Отдел<br>промышленных<br>вод,<br>43, Пробоотборщи<br>к | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория по<br>контролю<br>питьевых и<br>сточных вод,<br>Отдел<br>промышленных<br>вод,<br>43, Пробоотборщи<br>к | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория                                                                                        | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Гидроузла,<br>44, Заведующий<br>лабораторией                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>45, Инженер                                               | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>46, Старший<br>лаборант-бактери<br>олог                   | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>47, Старший<br>лаборант-химик                             | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>48, Лаборант<br>химико-бактериол<br>огического<br>анализа | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального                                                                                                                                             | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты                    | Снижение<br>вредного                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>49,Пробоотборщи<br>к                                                                   | органов дыхания                                                                                                   | воздействия<br>химического<br>фактора                         |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория<br>Гидроузла,<br>50,Лаборант<br>химического<br>анализа                         | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория 5-го<br>канализационного<br>бассейна,<br>56,Лаборант<br>химического<br>анализа | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория 5-го<br>канализационного<br>бассейна,<br>57,Пробоотборщи<br>к                  | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,                                                                                               | Провести регулировку вытяжной вентиляции,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Лаборатория 7-7 а<br>канализационного<br>бассейна,<br>59, Лаборант<br>химико-бактериол<br>огического<br>анализа                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Централизованная<br>лаборатория,<br>Лаборатория 7-7 а<br>канализационного<br>бассейна,<br>60, Пробоотборщи<br>к | Оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>67, Слесарь-электр<br>ик по ремонту<br>электрооборудова<br>ния               | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>68, Слесарь по<br>ремонту<br>автомобилей                                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>68-1А, Слесарь по                                                            | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний                                                                                                                                                          | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ремонт<br>автомобилей                                                                                                                         | спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>68-2А, Слесарь по<br>ремонт<br>автомобилей                          | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                         |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>69, Электрогазосва<br>рщик (занятый на<br>резке и ручной<br>сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>69, Электрогазосва<br>рщик (занятый на<br>резке и ручной<br>сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>ультрафиолетовог<br>о излучения |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>69, Электрогазосва<br>рщик (занятый на<br>резке и ручной<br>сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                         |  |  |  |
| Отдел                                                                                                                                         | Учитывая вредные условия труда сохранить за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение                                                               |  |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>70,Аккумуляторш<br>ик                                                              | работником право на льготы и спецпитание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора            |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>70,Аккумуляторш<br>ик                                                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>75,Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>131 МРСШ (377,<br>466) (со<br>сварочным) | Для уменьшения вредного воздействия локальной<br>вибрации предусмотреть применение накладок из<br>виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>75,Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>131 МРСШ (377,<br>466) (со<br>сварочным) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>75,Водитель<br>автомобиля ЗИЛ                                             | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 131 МРСШ (377, 466) (со сварочным)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 75, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 МРСШ (377, 466) (со сварочным) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести            |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 76, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 (483, 407) (без сварочного)    | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 76, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 (483, 407) (без сварочного)    | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 76, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 (483, 407) (без сварочного)    | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума               |  |  |  |
| Отдел генерального директора,                                                                                            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Снижение вредного воздействия                    |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Автотранспортный цех (АТЦ),<br>76, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>131 (483, 407)<br>(без сварочного)                                   | тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                      | тяжести                                                      |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортный<br>цех (АТЦ),<br>77, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>431412 (бортовой<br>(606)) | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортный<br>цех (АТЦ),<br>77, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>431412 (бортовой<br>(606)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                             | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортный<br>цех (АТЦ),<br>77, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>431412 (бортовой<br>(606)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                             | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортный<br>цех (АТЦ),<br>77, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>431412 (бортовой<br>(606)) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                             | каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 78, Водитель автомобиля ЗИЛ 431412 (илосос (576)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 78, Водитель автомобиля ЗИЛ 431412 (илосос (576)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума               |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 78, Водитель автомобиля ЗИЛ 431412 (илосос (576)) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести            |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 79, Водитель автомобиля ЗИЛ 433362 (илосос (096)) | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ),                                                   | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 79, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>433362 (илосос<br>(096))                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>79, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>433362 (илосос<br>(096))   | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>79, Водитель<br>автомобиля ЗИЛ<br>433362 (илосос<br>(096))   | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>80, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43118<br>(автокран(062)) | Для уменьшения вредного воздействия локальной<br>вибрации предусмотреть применение накладок из<br>виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>80, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43118<br>(автокран(062)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального                                                                                                                  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного                                         |  |  |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>80, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43118<br>(автокран(062))                                              | профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | воздействия шума                                             |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>80, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43118<br>(автокран(062))                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>81, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43253<br>КО514<br>(гидропромывочн<br>ая 663) | Для уменьшения вредного воздействия локальной<br>вибрации предусмотреть применение накладок из<br>виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>81, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43253<br>КО514<br>(гидропромывочн<br>ая 663) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны                                                                                                     | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| й цех (АТЦ),<br>81, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43253 .<br>КО514<br>(гидропромывочн<br>ая 663)                                                         | осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>81, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 43253<br>КО514<br>(гидропромывочн<br>ая 663) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>82, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 5320<br>(587, 589)                           | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>82, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 5320<br>(587, 589)                           | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>82, Водитель<br>автомобиля                                                       | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| КАМАЗ 5320<br>(587, 589)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>82, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 5320<br>(587, 589)     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>83, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 55111<br>(604,079,004) | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>83, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 55111<br>(604,079,004) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>83, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 55111<br>(604,079,004) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны                                                                               | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР                                                                                                                                                                                                                                             | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| й цех (АТЦ),<br>83, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 55111<br>(604,079,004)                                                   | 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                              |                                                              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>84, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 65116<br>(558) | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>84, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 65116<br>(558) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>84, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 65116<br>(558) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>84, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ 65116<br>(558) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>90, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>22069 (350)  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>90, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>22069 (350)  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>90, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>22069 (350)  | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>91, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (449) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>91, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (449) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел                                                                                                                    | В динамике рабочего дня и недели необходимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение                                              |  |  |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>91, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (449)          | строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                | вредного<br>воздействия<br>тяжести                    |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>92, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (860) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>92, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (860) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>92, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>220695 (860) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>94, Водитель<br>автомобиля УАЗ<br>315196 (076) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 94, Водитель автомобиля УАЗ 315196 (076) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 95, Водитель автомобиля УАЗ 390945 (840) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 95, Водитель автомобиля УАЗ 390945 (840) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 96, Водитель автомобиля УАЗ 390945 (193) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 96, Водитель автомобиля УАЗ              | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»                                                                                                        | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| 390945 (193)                                                                                               | рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 97, Машинист крана автомобильного МАЗ 5337 (578) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 97, Машинист крана автомобильного МАЗ 5337 (578) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 97, Машинист крана автомобильного МАЗ 5337 (578) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный цех (АТЦ), 99, Машинист экскаватора ЭО 4225 (33-35)         | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Отдел генерального директора, Автотранспортный                                                             | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| й цех (АТЦ),<br>99,Машинист<br>экскаватора ЭО<br>4225 (33-35)                                                           | осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>99,Машинист<br>экскаватора ЭО<br>4225 (33-35) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>100,Тракторист<br>МТЗ 82 (68-86)              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>100,Тракторист<br>МТЗ 82 (68-86)              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>100,Тракторист<br>МТЗ 82 (68-86)              | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),                                                  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 312, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ КО<br>(гидропромывочн<br>ая (081))                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>312, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ КО<br>(гидропромывочн<br>ая (081)) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>312, Водитель<br>автомобиля<br>КАМАЗ КО<br>(гидропромывочн<br>ая (081)) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>313, Водитель<br>автомобиля ПАЗ<br>(774)                                | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>313, Водитель<br>автомобиля ПАЗ<br>(774)                                | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального                                                                                                                             | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного                                  |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>313, Водитель<br>автомобиля ПАЗ<br>(774)                                                     | чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                        | воздействия<br>тяжести                                |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>314, Машинист<br>экскаватора JCB<br>(09-48)                         | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>314, Машинист<br>экскаватора JCB<br>(09-48)                         | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Отдел<br>генерального<br>директора,<br>Автотранспортны<br>й цех (АТЦ),<br>314, Машинист<br>экскаватора JCB<br>(09-48)                         | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Диспетчерская<br>служба,<br>120, Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин            | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                          | каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Гидроузел, 131, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1-го подъема               | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Гидроузел, 131, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1-го подъема               | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Гидроузел, 132, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го подъема (3-4 очереди) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный                                                                                                                       | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития                                                                                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>ый участок (ЭРУ),<br/>Гидроузел,<br/>132,Электромонте<br/>р по ремонту и<br/>обслуживанию<br/>электрооборудова<br/>ния 2-го подъема<br/>(3-4 очереди)</p>                                                             | <p>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br/>спины у работников физического труда»<br/>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br/>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br/>каждый.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и<br/>участки<br/>технического<br/>директора,<br/>Электро-ремонтн<br/>ый участок (ЭРУ),<br/>Гидроузел,<br/>133,Электромонте<br/>р по ремонту и<br/>обслуживанию<br/>электрооборудова<br/>ния</p>       | <p>Для ограничения вредного воздействия шума<br/>использовать средства индивидуальной защиты<br/>органов слуха.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия шума</p>        |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и<br/>участки<br/>технического<br/>директора,<br/>Электро-ремонтн<br/>ый участок (ЭРУ),<br/>Гидроузел,<br/>133,Электромонте<br/>р по ремонту и<br/>обслуживанию<br/>электрооборудова<br/>ния</p>       | <p>В динамике рабочего дня и недели необходимо<br/>строго соблюдать режим рационального<br/>чередования труда и отдыха в целях снижения<br/>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br/>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br/>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br/>спины у работников физического труда»<br/>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br/>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br/>каждый.</p> | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия<br/>тяжести</p> |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и<br/>участки<br/>технического<br/>директора,<br/>Электро-ремонтн<br/>ый участок (ЭРУ),<br/>5 к/б.,<br/>134,Электромонте<br/>р по ремонту и<br/>обслуживанию<br/>электрооборудова<br/>ния ТАБС-220</p> | <p>Для ограничения вредного воздействия шума<br/>использовать средства индивидуальной защиты<br/>органов слуха.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Снижение<br/>вредного<br/>воздействия шума</p>        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>134,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-220 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>134,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-220 | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>135,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-20  | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>135,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-20  | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| р по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-20                                                                                                            | и работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 135, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТАБС-20 | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 136, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗОС     | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 136, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗОС     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического                                                                                                                              | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>136,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗОС                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | химического фактора                               |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>137,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НС | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>137,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НС | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>5 к/б.,<br>137,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования    | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| ния НС                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 138, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 138, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), 5 к/б., 138, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ),                                                                          | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7-7 а к/б.,<br>139,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонтн<br>ый участок (ЭРУ),<br>7-7 а к/б.,<br>139,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонтн<br>ый участок (ЭРУ),<br>7-7 а к/б.,<br>139,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонтн<br>ый участок (ЭРУ),<br>7-7 а к/б.,<br>140,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                                                                                                  | В динамике рабочего дня и недели необходимо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение                                                      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонт<br>ый участок (ЭРУ),<br>7-7 а к/б.,<br>140,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния                      | строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                     | вредного<br>воздействия<br>тяжести                            |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонт<br>ый участок (ЭРУ),<br>7-7 а к/б.,<br>140,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния  | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонт<br>ый участок (ЭРУ),<br>ВНС,<br>141,Электромонте<br>р по ремонту и<br>обслуживанию<br>электрооборудова<br>ния 31 УЗЕЛ | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Электро-ремонт<br>ый участок (ЭРУ),<br>ВНС,<br>141,Электромонте<br>р по ремонту и                                                    | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| обслуживанию электрооборудования 31 УЗЕЛ                                                                                                                        | каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 141, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 31 УЗЕЛ | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 142, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10 УЗЕЛ | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 142, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10 УЗЕЛ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора,                                                                                                                | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического         |  |  |  |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 142, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10 УЗЕЛ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | фактора                               |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 143, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НФС | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 143, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НФС | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 144, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования     | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 144, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования    | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 144-1А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), ВНС, 144-1А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада,                                             | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 145,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования    | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-1А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-1А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-2А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-2А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-3А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-3А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития                                                                                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| ый участок (ЭРУ),<br>Оперативно-выездная бригада,<br>145-3А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                                                                       | перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>«Оперативно-выездная бригада, 145-3А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>Оперативно-выездная бригада,<br>145-4А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>Оперативно-выездная бригада,<br>145-4А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний»<br>«Оперативно-выездная бригада, 145-4А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Электро-ремонтный участок (ЭРУ),<br>Оперативно-выездная бригада,<br>145-5А, Электромонтер по ремонту                                    | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| и обслуживанию электрооборудования                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Электро-ремонтный участок (ЭРУ), Оперативно-выездная бригада, 145-5А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 149, Слесарь аварийно-восстановительных работ                        | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 149, Слесарь аварийно-восстановительных работ                        | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического                                                                                                                                              | Для снижения локальной вибрации проконтролировать правку абразивных кругов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу<br>АВР,<br>149, Слесарь<br>аварийно-восстановительных работ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | вибрации<br>локальной                                        |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу<br>АВР,<br>150, Слесарь<br>аварийно-восстановительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести               |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу<br>АВР,<br>150, Слесарь<br>аварийно-восстановительных работ | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу<br>АВР,<br>150, Слесарь<br>аварийно-восстановительных работ | Для снижения локальной вибрации проконтролировать правку абразивных кругов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной |  |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| овительных работ                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 151, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 151, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 151, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического                                                                                                                                    | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия                             |  |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АБР,<br>152, Водитель автомобиля ЗИЛ-131 Н                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | вибрации локальной                           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АБР,<br>152, Водитель автомобиля ЗИЛ-131 Н | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АБР,<br>152, Водитель автомобиля ЗИЛ-131 Н | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АБР,<br>152, Водитель автомобиля           | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| ЗИЛ-131 Н                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 153, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                   | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 153, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                        | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 153, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                        | Снижение вредного воздействия шума               |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 153, Водитель автомобиля ЗИЛ 131 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний | Снижение вредного воздействия тяжести            |  |  |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| овительных работ по водопроводу АВР, 153, Водитель автомобиля ЗИЛ-131                                                                                    | спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                      |                                                  |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 154, Водитель автомобиля ЗИЛ-131МТО АТ-130 | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                            | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 154, Водитель автомобиля ЗИЛ-131МТО АТ-130 | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 154, Водитель автомобиля ЗИЛ-131МТО        | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. | Снижение вредного воздействия шума               |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| <p>АТ-130</p> <p>Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 154, Водитель автомобиля ЗИЛ-131 МТО АТ-130</p>          | <p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 156, Слесарь-ремонтник</p>                                             | <p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и участки технического директора, Участок Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР, 315, Машинист (кочегар) котельной на угле (транспортная котельная)</p> | <p>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Снижение запыленности</p>                 |  |  |  |
| <p>Службы, отделы и участки технического директора,</p>                                                                                                                                 | <p>В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Участок<br>Аварийно-восстановительных работ по водопроводу АВР,<br>315,Машинист (кочегар) котельной на угле (транспортабельная котельная)   | 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                              |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>163,Слесарь-ремонтник<br>(слесарь-сантехник) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>163,Слесарь-ремонтник<br>(слесарь-сантехник) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>163,Слесарь-ремонтник<br>(слесарь-сантехник) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 164, Слесарь-ремонтник (токарь)  | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 164, Слесарь-ремонтник (токарь)  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 164, Слесарь-ремонтник (токарь)  | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 165, Слесарь-ремонтник (грузчик) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й                                                                | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Канализационный бассейн 5 кб, 165, Слесарь-ремонтник (грузчик)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 165, Слесарь-ремонтник (грузчик) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166, Слесарь-ремонтник           | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166, Слесарь-ремонтник           | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166, Слесарь-ремонтник           | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки                                                                                            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-1А, Слесарь-р<br>емонтник                                | чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                        | воздействия<br>тяжести                                        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-1А, Слесарь-р<br>емонтник | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-1А, Слесарь-р<br>емонтник | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-2А, Слесарь-р<br>емонтник | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,                                  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 166-2А, Слесарь-ремонтник                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166-2А, Слесарь-ремонтник | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166-3А, Слесарь-ремонтник | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166-3А, Слесарь-ремонтник | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166-3А, Слесарь-ремонтник | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора,                                                             | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР                                                                                                                                                                                                                                             | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-4А, Слесарь-р<br>емонтник                                                              | 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-4А, Слесарь-р<br>емонтник | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-4А, Слесарь-р<br>емонтник | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-5А, Слесарь-р<br>емонтник | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>166-5А, Слесарь-р<br>емонтник | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 166-5А, Слесарь-ремонтник                                  | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 167, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 167, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 167, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                                              | Учитывая вредные условия труда сохранить за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение                                                  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>167-1А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке)                     | работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>167-1А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>ультрафиолетовог<br>о излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>167-1А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                         |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168, Штукатур                                                           | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                         |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                                                                                | Учитывая вредные условия труда, использовать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение                                                               |  |  |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168,Штукатур                        | средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора             |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168,Штукатур    | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>запыленности                                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-1А,Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-1А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-1А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>запыленности                                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки                                                                                             | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-2А,Штукатур                                                                              | чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                        | воздействия<br>тяжести                                        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-2А,Штукатур                                               | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>168-2А,Штукатур                                               | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>запыленности                                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>169,Оператор на<br>решетке (с<br>обслуживанием<br>песколовок) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>169,Оператор на                                               | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| решетке (с обслуживанием песколовок)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 170, Оператор на отстойниках (с обслуживанием азротенков) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 170, Оператор на отстойниках (с обслуживанием азротенков) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 171, Оператор хлораторной установки                       | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 171, Оператор                                             | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| хлораторной установки                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 172, Машинист насосных установок (ст. актив. ила с обл. компрес. уст.) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 172, Машинист насосных установок (ст. актив. ила с обл. компрес. уст.) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 172, Машинист насосных установок (ст. актив. ила с обл. компрес. уст.) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й                                                                                                      | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития                                                                                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Канализационный бассейн 5 кб, 173, Машинист (кочегар) котельной                                                           | перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 173, Машинист (кочегар) котельной      | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контакт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место с условиями труда, соответствующими санитарно-техническим нормам.                                                                                                                                                | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 174, Машинист насосных установок КНС 1 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 174, Машинист насосных установок КНС 1 | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 174, Машинист                          | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| насосных установок КНС 1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 175, Машинист насосных установок КНС 2 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 175, Машинист насосных установок КНС 2 | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 175, Машинист насосных установок КНС 2 | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 176, Машинист насосных установок КНС 3 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                          | Для ограничения вредного воздействия шума                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>176,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 3                     | использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вредного<br>воздействия шума                                  |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>176,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 3 | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>177,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 5 | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>177,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 5 | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,                                                                                           | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического            |  |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>177,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 5                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | фактора                                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>178,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 7 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>178,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 7 | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>178,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 7 | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>178,Машинист<br>насосных<br>установок КНС 7 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»                                                                                                        | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 179,Машинист насосных установок КНС 9                                                                                                    | рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 179,Машинист насосных установок КНС 9                 | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, 179,Машинист насосных установок КНС 9                 | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, Очистные сооружения "ТАБС-220", 181,Слесарь-ремонтник | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, Очистные                                              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| сооружения<br>"ТАБС-220",<br>181, Слесарь-ремонтник                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>Очистные сооружения<br>"ТАБС-220",<br>181, Слесарь-ремонтник                                     | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>Очистные сооружения<br>"ТАБС-220",<br>182, Оператор на отстойниках (с обслуживанием хлораторной) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>5-й<br>Канализационный бассейн 5 кб,<br>Очистные сооружения<br>"ТАБС-220",<br>182, Оператор на отстойниках (с обслуживанием хлораторной) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, Очистные сооружения ТАБС-20, 184, Оператор на отстойниках                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, Очистные сооружения ТАБС-20, 184, Оператор на отстойниках                                | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный бассейн 5 кб, Очистные сооружения "Шахтёр", 185, Оператор на отстойниках (с обслуживанием хлораторной) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 5-й Канализационный                                                                                                        | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| бассейн 5 кб,<br>Очистные<br>сооружения<br>"Шахтёр",<br>185, Оператор на<br>отстойниках (с<br>обслуживанием<br>хлораторной)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской<br>коллектор,<br>187, Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ<br>(по промывке<br>канализации) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской<br>коллектор,<br>187, Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ<br>(по промывке<br>канализации) | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец. питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской                                                                                                       | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| коллектор,<br>188,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ                                                                                                                      | н работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской<br>коллектор,<br>188,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской<br>коллектор,<br>189,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>5-й<br>Канализационный<br>бассейн 5 кб,<br>Городской<br>коллектор,<br>189,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического                                                                                                                                            | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия                           |  |  |  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>198,Машинист<br>экскаватора                                                     | Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | вибрации общей                                        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>198,Машинист<br>экскаватора      | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>198,Машинист<br>экскаватора      | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>199,Машинист<br>бульдозера Т-170 | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный                                                              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>199,Машинист<br>бульдозера Т-170                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>199,Машинист<br>бульдозера Т-170                    | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>199,Машинист<br>бульдозера Т-170                    | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной  |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>201,Обмотчик<br>элементов<br>электрических<br>машин | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А                                                               | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»                                                                                                        | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| кб,<br>202,Токарь                                                                                                                                | рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>202,Токарь                              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>203,Машинист электростанции передвижной | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>203,Машинист электростанции передвижной | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204,Электрогазосв                       | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| арщик (занятый на резке и ручной сварке)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 204, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)     | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 204, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 204-1 А, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора,                                                                                                         | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204-1А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | о излучения                                                            |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204-1А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                         |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204-2А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204-2А, Электрога<br>зосварщик<br>(занятый на резке<br>и ручной сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>ультрафиолетовог<br>о излучения |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>204-2А, Электросварщик<br>(занятый на резке и ручной сварке) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>205, Машинист (кочегар)<br>котельной на угле (7А)            | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                 |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>205, Машинист (кочегар)<br>котельной на угле (7А)            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>205, Машинист (кочегар)<br>котельной на угле (7А)            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 207,Штукатур                                                                                              | ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 207,Штукатур    | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 207,Штукатур    | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 207-1А,Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 207-1А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора,                                                          | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>207-1А.Штукатур                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>210,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>210,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>211,Слесарь<br>аварийно-восстан<br>овительных работ | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А                                                                                                    | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>211, Слесарь аварийно-восстановительных работ                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,                                                                                                 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР                                                                                                                                                                                                                                             | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-1А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада)                                                              | 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый.                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-1А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-1А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-2А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 212-2А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 212-2А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 212-3А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб,                                               | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 212-3А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-3А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-4А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-4А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического                                                                                                                  | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-4А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | химического<br>фактора                                        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-5А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-5А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-5А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| бригада)<br>Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-6А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-6А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада)             | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-6А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада)             | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-6А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада)             | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-7А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада)                                                                                 | спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-7А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-7А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-8А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                                                          | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-8А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада)                     | Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вредного<br>воздействия шума                                  |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-8А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-9А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-9А, Слесарь-р                                       | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-9А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада)  | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-10А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-10А, Слесарь-р<br>емонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,                                                                                                                  | Учитывая вредные условия труда, использовать<br>средства индивидуальной защиты органов дыхания<br>(респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического            |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-10А, Слесарь-<br>ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | фактора                                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-11А, Слесарь-<br>ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-11А, Слесарь-<br>ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>212-11А, Слесарь-<br>ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 213,Машинист насосных установок (НПС Гагар.-4) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 213,Машинист насосных установок (НПС Гагар.-4) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 213,Машинист насосных установок (НПС Гагар.-4) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 213,Машинист насосных установок (НПС Гагар.-4) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 214,Машинист насосных установок с облучиванием решеток (НПС ПТУ-16)                                                                                           | н работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 214,Машинист насосных установок с облучиванием решеток (НПС ПТУ-16) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 214,Машинист насосных установок с облучиванием решеток (НПС ПТУ-16) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 214-1А,Машинист насосных                                            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 н работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| установок с<br>обслуживанием<br>решеток (НПС<br>ПТУ-16)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>214-1А,Машинист<br>насосных<br>установок с<br>обслуживанием<br>решеток (НПС<br>ПТУ-16) | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>214-1А,Машинист<br>насосных<br>установок с<br>обслуживанием<br>решеток (НПС<br>ПТУ-16) | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>215,Машинист<br>насосных<br>установок (ст.<br>актив. ила с обл.                        | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| компрес. уст.)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 215, Машинист насосных установок (ст. актив. ила с обсл. компрес. уст.) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 215, Машинист насосных установок (ст. актив. ила с обсл. компрес. уст.) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 216, Машинист насосных установок (промывки фильтров)                    | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического                                                                                                                             | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>216,Машинист<br>насосных<br>установок<br>(промывки<br>фильтров)                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>216,Машинист<br>насосных<br>установок<br>(промывки<br>фильтров) | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                              | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>218,Оператор на<br>фильтрах (с<br>обслуж.вторичн.о<br>тст.)     | В целях защиты от охлаждения работающих на<br>соблюдать предусмотренные регламентные<br>перерывы для пребывания в помещении с<br>комфортным микроклиматом в целях нормализации<br>теплового состояния организма. | Нормализация<br>микроклимата                                  |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>218,Оператор на                                                 | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                       | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| фильтрах (с<br>обслуж.вторичн.о<br>тст.)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>218, Оператор на<br>фильтрах (с<br>обслуж.вторичн.о<br>тст.) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>219, Оператор на<br>отстойниках (с<br>обслуживанием<br>НСО)  | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>219, Оператор на<br>отстойниках (с<br>обслуживанием<br>НСО)  | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,                                                                                                                      | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>219, Оператор на отстойниках (с обслуживанием НСО)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>220, Оператор на отстойниках (с обслуживанием контактных резервуаров) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>220, Оператор на отстойниках (с обслуживанием контактных резервуаров) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спецпитание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>7,7 А<br>Канализационный бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>220, Оператор на отстойниках (с                                       | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| обслуживанием контактных резервуаров)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 221, Оператор на азротенках (с обслуживанием пульта дистанционного управления) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 221, Оператор на азротенках (с обслуживанием пульта дистанционного управления) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, 7,7 А Канализационный бассейн 7 - 7А кб, 222, Оператор на отстойниках                                                   | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки                                                                                                                                                 | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение вредного                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>222, Оператор на<br>отстойниках                                                   | (молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>7,7 А<br>Канализационный<br>бассейн 7 - 7А<br>кб,<br>222, Оператор на<br>отстойниках                    | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>228, Машинист<br>насосных<br>установок (узел<br>10а, 10) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>228, Машинист<br>насосных<br>установок (узел<br>10а, 10) | Для ограничения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического                                                                                                                          | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец. питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия            |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>228,Машинист<br>насосных<br>установок (узел<br>10а, 10)                                                       | защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | химического<br>фактора                         |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>229,Машинист<br>насосных<br>установок (узел<br>Березовая роша) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>229,Машинист<br>насосных<br>установок (узел<br>Березовая роша) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>230,Машинист<br>насосных<br>установок (31а<br>узел)            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки                                                                                                                                                | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного                           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>230,Машинист<br>насосных<br>установок (31а<br>узел)                                                | органов слуха.                                                                                                                                                                      | воздействия шума                                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>230,Машинист<br>насосных<br>установок (31а<br>узел)                 | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и спец.питание<br>(молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>231,Электрогазосв<br>арщик (занятый<br>на резке и ручной<br>сварке) | Учитывая вредные условия труда сохранить за<br>работником право на льготы и молоко,<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов дыхания (респираторы).                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>231,Электрогазосв<br>арщик (занятый<br>на резке и ручной<br>сварке) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                         | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>ультрафиолетовог<br>о излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и                                                                                                                                                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо                                                                                                                                         | Снижение                                                               |  |  |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>231, Электрогазосварщик (занятый<br>на резке и ручной<br>сварке) | строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                             | вредного<br>воздействия<br>тяжести                            |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>232, Токарь                                  | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>232, Токарь                                  | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых<br>насосных станций<br>(МНС),<br>233, Штукатур                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Участок малых                                                                               | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора |  |  |  |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| насосных станций (МНС), 233, Штукатур                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233, Штукатур    | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-1А, Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-1А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-1А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-1А, Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| (МНС),<br>233-2А,Штукатур                                                                                          | спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок малых насосных станций<br>(МНС),<br>233-2А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок малых насосных станций<br>(МНС),<br>233-2А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок малых насосных станций<br>(МНС),<br>233-3А,Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок малых насосных станций<br>(МНС),<br>233-3А,Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Участок малых насосных станций                              | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Снижение запыленности                             |  |  |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| насосных станций (МНС), 233-3А, Штукатур                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-4А, Штукатур                          | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-4А, Штукатур                          | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 233-4А, Штукатур                          | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 236, Слесарь-ремонтник (выездная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора,                                                                                 | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Участок малых насосных станций (МНС), 236, Слесарь-ремонтник (выездная бригада)                                                  | осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Участок малых насосных станций (МНС), 236, Слесарь-ремонтник (выездная бригада) | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 253, Машинист насосных установок (первого подъема)              | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 253, Машинист насосных установок (первого подъема)              | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума                |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 254, Машинист насосных установок (3-4                           | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| очереди)                                                                                                        | ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 254, Машинист насосных установок (3-4 очереди) | Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 255, Оператор на фильтрах (1-2-ой очереди)     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 256, Оператор на фильтрах (3-4-ой очереди)     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 257, Оператор хлораторной установки            | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки                                                                                        | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Снижение вредного                     |  |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>257, Оператор<br>хлораторной<br>установки                                          | (молоко), использовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | воздействия<br>химического<br>фактора          |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>258, Слесарь-ремонтник (ремонтная<br>бригада)       | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>258-1А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>258-2А, Слесарь-ремонтник<br>(ремонтная<br>бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>258-3А, Слесарь-ремонтник                           | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»                                                                                                                 | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести |  |  |  |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| (ремонтная бригада)                                                                                            | рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 258-4А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 258-5А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 258-6А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 258-7А, Слесарь-ремонтник (ремонтная бригада) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 260, Слесарь-ремонтник (хлорат) смена | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 260, Слесарь-ремонтник (хлорат) смена | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 261, Слесарь-ремонтник (хлорат)       | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 261, Слесарь-ремонтник (хлорат)       | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 262, Слесарь по ремонту оборудования  | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| котельных и пылеприготовительных цехов                                                                                                          | н работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 262-1А, Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 н работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 263, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (рем. механ. уч.)   | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 263, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (рем. механ. уч.)   | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 263, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (рем. механ. уч.)   | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 н работы, продолжительностью не менее 10 мин         | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| механ. уч.)                                                                                                                             | каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 264, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (котельная) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия химического фактора         |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 264, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (котельная) | Использовать средства индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 264, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (котельная) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 266, Машинист (кочегар) котельной                                      | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести                     |  |  |  |
| Службы, отделы и участки                                                                                                                | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контакт с пылью может                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение запыленности                                     |  |  |  |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>266,Машинист.<br>(кочегар)<br>котельной                                    | привести к профзаболеванию, по истечении<br>профессионального стажа необходимо перевести<br>работника на рабочее место с условиями труда,<br>соответствующими санитарно-техническим<br>нормам.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>267,Водитель<br>автомобиля<br>(автобус) ПАЗ | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>267,Водитель<br>автомобиля<br>(автобус) ПАЗ | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>267,Водитель<br>автомобиля<br>(автобус) ПАЗ | В динамике рабочего дня и недели необходимо<br>строго соблюдать режим рационального<br>чередования труда и отдыха в целях снижения<br>тяжести трудового процесса. В соответствии с МР<br>2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития<br>перенапряжения и профессиональных заболеваний<br>спины у работников физического труда»<br>рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0<br>ч работы, продолжительностью не менее 10 мин<br>каждый. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести        |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>268,Тракторист                              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации общей |  |  |  |
| Службы, отделы и<br>участки<br>технического<br>директора,<br>Гидроузел (ГУ),                                                | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин.<br>Своевременно проводить плановое и<br>профилактическое обслуживание и ремонт машин.<br>Строго соблюдать периодичность медицинских<br>осмотров.                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума              |  |  |  |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| 268, Тракторист                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 268, Тракторист                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 269, Тракторист (Т-40)              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 269, Тракторист (Т-40)              | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума           |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 269, Тракторист (Т-40)              | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести        |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 270, Машинист экскаватора (ЭО-2621) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей |  |  |  |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>270, Машинист экскаватора (ЭО-2621) | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>270, Машинист экскаватора (ЭО-2621) | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>272, Токарь                         | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>272, Токарь                         | Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановое и профилактическое обслуживание и ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.                                                                                                                                                                                                                                     | Снижение вредного воздействия шума    |  |  |  |
| Службы, отделы и участки<br>технического директора,<br>Гидроузел (ГУ),<br>274, Штукатур                       | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин         | Снижение вредного воздействия тяжести |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                   | каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274, Штукатур    | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274, Штукатур    | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-1А, Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-1А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-1А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-2А, Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0                                                      | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                   | ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-2А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-2А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-3А, Штукатур | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. | Снижение вредного воздействия тяжести             |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-3А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия химического фактора |  |  |  |
| Службы, отделы и участки технического директора, Гидроузел (ГУ), 274-3А, Штукатур | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение запыленности                             |  |  |  |

Дата составления: 13.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Сапрыкин С. А.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ФЭО

(должность)

(подпись)

Мещерякова Н. Г.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Жеребцов С. А.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Калинина В. В.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Вед. специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Федькина Т. В.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Зав. здравпунктом

(должность)

(подпись)

Беспалова Г. Н.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Мирошникова Н. И.

(ФИО)

11.06.2024г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2961

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Носов Иван Алексеевич

(ФИО)

13.05.2024

(дата)